

【重要なお知らせ】 フォークリフトの燃料パイプに関するリコール届出

2018年5月30日、三菱ロジスネクストは、国土交通省に以下の内容のリコールを届け出しました。ご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。対象車両を保有のお客様には、販売店等より直接ご連絡のうえ、無償修理を実施いたしますので、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

1. リコール情報

| | |
|-------------------------------|---|
| 届出番号 | 4271 |
| 届出日 | 2018年5月30日 |
| 開始日 | 2018年5月31日 |
| 対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表の通り |
| 対象台数 | 633台 |
| 不具合の部位(部品名) | 燃料装置(燃料パイプ) |
| 不具合の状況 | フォークリフトの燃料装置において、燃料パイプの形状が不適切なため、走行振動等により取付ステー溶接部に亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展して燃料が漏れ、最悪の場合、エンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。 |
| 改善措置の内容 | 全車両、燃料パイプを対策品に交換し、クランプで固定する。 |
| 自動車使用者等に周知させるための措置 | ・使用者:直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を全て把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、車体前面フロントカバー上隅の運転者席側にNo.4271のステッカーを貼付ける。 |

2. 対象車両

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間 | リコール対 象車の台数 | 備考 |
|-----------|-----------|-----------|---|----------------|----|
| ニチユ 三菱 | YDM-F18D | 三菱フォークリフト | F18D-70021~F18D-71633 平成27年9月7日~平成29年9月20日 | 27 | |
| | YDM-F14F | | F14F-10023~F14F-80529 平成27年9月17日~平成30年2月23日 | 83 | |
| | YDM-KF18D | | KF18D-20001~KF18D-70622 平成27年4月10日~平成30年4月9日 | 522 | |
| | YDM-F37A | | F37A-30039 平成29年6月13日 | 1 | |
| | (計4型式) | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成27年4月10日~平成30年4月9日 | (計633台) | |

【注意事項】

※本件は、2016年12月8日付、届出番号「3955」にてリコール届出を行ったものですが、新たな原因が判明したため、新たに届出するものです。

※対象車両の車台番号の範囲内であっても、対象とならない車両も含まれている場合があります。

※本お知らせに記載の情報は掲載時点の内容であり、変更される場合があります。

リコールに関するご質問は、お近くの販売店、または、下記の弊社品質統括室へお問合せください。

2018年5月30日
三菱ロジスネクスト株式会社
品質統括室
TEL:075(956)8643