

【重要なお知らせ】 フォークリフトのタイマーリレーに関するリコール届出

2018年5月30日、三菱ロジスネクストは、国土交通省に以下の内容のリコールを届け出しました。ご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。対象車両を保有のお客様には、販売店等より直接ご連絡のうえ、無償修理を実施いたしますので、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

1. リコール情報

届出番号	4272
届出日	2018年5月30日
開始日	2018年5月31日
対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	下表の通り
対象台数	2台
不具合の部位(部品名)	電気装置(タイマーリレー)
不具合の状況	フォークリフトの電気装置において、運転手が離席した一定時間後にエンジン等を停止するタイマーリレーの防塵性が不適切なため、タイマーリレーの内部に塵が侵入することがある。そのため、侵入した塵が電源回路を遮断し、エンジン停止後に始動不能となるおそれがある。
改善措置の内容	全車両、タイマーリレーを新品に交換し、防塵処理を行う。加えて、リレーを追加する。
自動車使用者等に周知させるための措置	・使用者: 直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者: 使用者を全て把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、車体前面フロントカバー上隅の運転者席側にNo.4272のステッカーを貼付ける。

2. 対象車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数	備考
ニチュ 三菱	YDM-KF18D	三菱フォークリフト	KF18D-20094~KF18D-20106 平成29年3月7日~平成29年5月19日	2	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年3月7日~平成29年5月19日	(計2台)	

【注意事項】

※対象車両の車台番号の範囲内であっても、対象とならない車両も含まれている場合があります。

※本お知らせに記載の情報は掲載時点の内容であり、変更される場合があります。

リコールに関するご質問は、お近くの販売店、または、下記の弊社品質統括室へお問合せください。

2018年5月30日
三菱ロジスネクスト株式会社
品質統括室
TEL:075(956)8643