

【重要なお知らせ】 フォークリフトのプライオリティバルブに関するリコール届出

2019年2月5日、三菱ロジスネクストは、国土交通省に以下の内容のリコールを届け出致しました。ご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。対象車両を保有のお客様には、販売店等より直接ご連絡のうえ、無償修理を実施いたしますので、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

1. リコール情報

届出番号	4430
届出日	2019年2月5日
開始日	2019年2月6日
対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	下表の通り
対象台数	96台
不具合の部位(部品名)	油圧装置(プライオリティバルブ)
不具合の状況	フォークリフトの油圧回路において、DPF再生時に原動機に負荷を掛けるプライオリティバルブの内部オーリングの選定が不適切なため、作動油温度により熱硬化して当該バルブのスプールが正常に作動しなくなることがある。そのため、油圧ポンプに異常高圧が掛かり、油圧ポンプに亀裂が生じ、最悪の場合、当該ポンプから作動油が大量に漏れるおそれがある。
改善措置の内容	全車両、プライオリティバルブのオーリング一式を対策品に交換すると共に、油圧ポンプを点検し、亀裂がある場合には、新品と交換する。
自動車使用者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: 直接訪問、或いは電話等により通知する。 ・自動車分解整備事業者: 使用者を全て把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、車体前面フロントカバー上隅の運転者席側にNo.4430のステッカーを貼付ける。

2. 対象車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ユニキャリア	WDR-F172	「FD120-5」	F172-00104~F172-00143 2015年5月14日~2017年8月28日	29	
	UDS-F173	「FD135-5」 「FD150S-5」 「FD160S-5」	F173-00101~F173-00160 2014年10月6日~2016年8月23日	51	
	UDS-F174	「FD150-4」 「FD180-4」 「FD200-4」 「FD230-4」	F174-00110~F174-00125 2015年2月13日~2016年8月10日	16	
	(計3型式)	(計8車種)	(製作期間の全体の範囲) 2014年10月6日~2017年8月28日	(計96台)	

【注意事項】

※対象車両の車台番号の範囲内であっても、対象とならない車両も含まれている場合があります。

※本お知らせに記載の情報は掲載時点の内容であり、変更される場合があります。

リコールに関するご質問は、お近くの販売店、または、下記の弊社品質統括室へお問合せください。

2019年2月5日
三菱ロジスネクスト株式会社
品質統括室
TEL:075(956)8643