

【重要なお知らせ】 フォークリフトのディスプレイを制御する基板に関するリコール届出

2020年2月18日、三菱ロジスネクストは、国土交通省に以下の内容のリコールを届け出致しました。ご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。対象車両を保有のお客様には、販売店等より直接ご連絡のうえ、無償修理を実施いたしますので、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

1. リコール情報

届出番号	4657
届出日	2020年2月18日
開始日	2020年2月26日
対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	下表の通り
対象台数	7台
不具合の部位(部品名)	電気装置(ディスプレイを制御する基板)
不具合の状況	運転者席ディスプレイ制御基板内のコイルにおいて、固定指示が不適切なため、走行時の振動により当該コイルの内部に亀裂が生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、コイル内部の導線が断線し、電動機が停止し走行できなくなるおそれがある。
改善措置の内容	全車両、制御基板を対策品に交換する。
自動車使用者等に周知させるための措置	・使用者:直接訪問、或いは電話等により通知する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を全て把握しているので、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、車体前面フロントカバー上隅の運転者席側にNo.4657のステッカーを貼付ける。

2. 対象車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数	備考
ニチユ	244AA	「トランサー」	244AA-1091 ~ 244AA-1136 2018年8月29日 ~ 2019年10月17日	3	
	254AA		254AA-0403 ~ 254AA-0435 2018年8月29日 ~ 2019年9月30日	4	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 2018年8月29日 ~ 2019年10月17日	(計7台)	

【注意事項】

- ※対象車両の車台番号の範囲内であっても、対象とならない車両も含まれている場合があります。
- ※本お知らせに記載の情報は掲載時点の内容であり、変更される場合があります。

リコールに関するご質問は、お近くの販売店、または、下記の弊社品質統括室へお問合せください。

2020年2月18日
三菱ロジスネクスト株式会社
品質統括室
TEL: 075(956)8643