

【重要なお知らせ】 フォークリフト等の車両全長、方向指示器に関するリコール届出

2020年2月18日、三菱ロジスネクストは、国土交通省に以下の内容のリコールを届け出致しました。ご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。対象車両を保有のお客様には、販売店等より直接ご連絡のうえ、無償修理を実施いたしますので、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

1. リコール情報

届出番号	4667
届出日	2020年2月18日
開始日	2020年2月19日
対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	下表の通り
対象台数	208台
不具合の部位(部品名)	①車両全長、②方向指示器
不具合の状況	① フォークリフトにおいて、受注時の作業装置(フォーク等)の仕様組み合わせに伴う法規適合確認が不十分なため、全長が小型特殊自動車の範囲を超え、保安基準に適合しないおそれがある。 ② フォークリフト等において、受注時の作業装置(フォーク等)の仕様組み合わせに伴う法規適合確認が不十分なため、方向指示器の取付位置が道路運送車両の保安基準第41条(方向指示器)に定める要件に満足しないものがある。
改善措置の内容	① 全車両、小型特殊自動車の長さ要件を満足する作業装置(フォーク等)と交換する。 ② 全車両、保安基準に満足するよう方向指示器を適切な位置に変更又は作業装置(フォーク等)を交換する。
自動車使用者等に周知させるための措置	・使用者:直接訪問、或いは電話等により通知する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を全て把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、車体前面フロントカバー上隅の運転者席側にNo.4667のステッカーを貼付ける。

2. 対象車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数	備考
TCM	F100	「FB30-8」	F100-02012 ~ F100-30934	7	① 3 ② 7
		/「FB30-7」	2011年4月1日 ~ 2017年3月2日		
	B08	「704」	B08-00415 ~ B08-30022	2	② 2
	EDM-B09	「705」	B09-00984 ~ B09-01291	2	② 2
			2009年2月27日 ~ 2011年8月19日		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数	備考
TCM	F70	「FG25N16C」	F70-10264 1998年9月29日	1	② 1
	F71	「FD25Z16T」 /「FD25Z16C」	F71-10030 ~ F71-10173 1996年2月28日 ~ 1999年10月21日	5	② 5
	F77	「FB20-6」 /「FB25-6」 /「FB25-16」	F77-00540 ~ F77-02091 1997年11月14日 ~ 2001年1月16日	4	② 4
	F94	「FA25B」	F94-00352 2001年8月19日	1	② 1
	F99	「FB20-7」 /「FB25-7」 /「FB25-8」	F99-05301 ~ F99-40456 2008年2月29日 ~ 2018年3月6日	20	② 20
	F24	「FD30Z5OC」 /「FD30Z5T」	F24-73652 ~ F24-79876 1997年1月16日 ~ 2001年10月12日	19	② 19
	F69	「FHD30Z5C」 /「FHD30Z5T」	F69-10457 ~ F69-12600 1996年6月21日 ~ 2001年4月12日	4	② 4
	F73	「FHD35Z9」	F73-00320 1996年9月21日	1	② 1
ユニキャリア	YDM-F177	「FD25T15」	F177-00221 2017年3月9日	1	① 1
	YDN-F178	「FHD25T15」	F178-00338 ~ F178-00480 2017年1月17日 ~ 2018年1月22日	11	① 11
	EBT-F179	「FHGE30T15」	F179-00126 2017年5月25日	1	① 1
	YDN-F181	「FHD30T15」	F181-00138 ~ F181-00208 2016年6月6日 ~ 2018年2月7日	6	① 6
	YDM-B14	「SL7」/「SL9」	B14-00156 ~ B14-00318 2017年1月26日 ~ 2017年12月4日	10	② 10
ニッサン フォークリフト	EBT-NUG1F2	「ニッサンフォークリフト」	NUG1F2-400118 2014年7月16日	1	① 1 ② 1
ニチュ三菱	YDM-KF18D	「三菱フォークリフト」	KF18D-70052 2016年3月1日	1	① 1
三菱	F13F		F13F-30225 2004年10月15日	1	② 1
	F14C		F14C-33070 ~ F14C-50713 1995年9月20日 ~ 2001年9月21日	4	② 4
	F14E		F14E-33990 ~ F14E-50117 2004年3月30日 ~ 2007年10月26日	2	② 2
	F16D		F16D-51802 2007年1月10日	1	② 1
	EDM-F16D		F16D-34007 2009年6月24日	1	② 1

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数	備考
三菱	F17B	「三菱フォークリフト」	F17B-52084 ~ F17B-52431 1996年6月24日 ~ 1997年3月14日	2	② 2
	F17D		F17D-00795 ~ F17D-99661 2005年5月20日 ~ 2008年7月29日	17	② 17
	EBT-F17D		F17D-70683 2012年11月19日	1	② 1
	EBT-KF17D		KF17D-20070 ~ KF17D-70061 2008年9月3日 ~ 2011年2月3日	11	② 11
	F18B		F18B-04087 ~ F18B-58820 1995年6月9日 ~ 2002年5月29日	11	② 11
	F18C		F18C-50037 ~ F18C-99649 2003年7月29日 ~ 2008年3月11日	6	② 6
	EDM-F18C		F18C-71572 ~ F18C-73473 2010年10月13日 ~ 2013年2月15日	4	② 4
	EDM-KF18C		KF18C-70064 ~ KF18C-70067 2010年3月11日 ~ 2010年10月13日	2	② 2
	F19B		F19B-00345 1997年4月28日	1	② 1
	F25C		F25C-52493 2007年10月24日	1	② 1
	EBT-F34		F34-01077 2012年9月14日	1	② 1
	EBT-KF34		KF34-80015 2010年6月23日	1	② 1
	EDM-F37		F37-30047 2012年2月17日	1	② 1
	FB2B		FB2B-10523 2004年3月15日	1	② 1
	KF2B		KF2B-51060 1995年4月24日	1	② 1
	KF2C		KF2C-50991 ~ KF2C-70262 2001年1月19日 ~ 2002年6月26日	5	② 5
	KF2D		KF2D-50226 ~ KF2D-70049 2005年1月7日 ~ 2007年5月17日	5	② 5
	KF3B		KF3B-50419 2001年6月20日	1	② 1
	KF4A		KF4A-05382 1995年5月8日	1	② 1
KF4B	KF4B-05160 ~ KF4B-55103 1996年8月8日 ~ 2002年9月26日	10	② 10		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	KF6A	「三菱フォークリフト」	KF6A-55096 ~ KF6A-55136 1995年12月15日 ~ 1997年7月23日	3	② 3
ニチユ	ZAF-221E	「トランサー」	221E-05803 2012年5月10日	1	② 1
	241AC		241AC-3934 ~ 241AC-7180 2006年6月14日 ~ 2009年5月12日	4	② 4
	ZAF-241C		241C-00234 ~ 241C-11441 2012年1月11日 ~ 2016年3月28日	6	② 6
	251AC		251AC-0565 2007年2月27日	1	① 1 ② 1
	254AA		254AA-0063 ~ 254AA-0280 2005年10月28日 ~ 2012年12月14日	4	② 4
	(計 49 型式)	(計 28 車種)	(製作期間の全体の範囲) 1995年4月24日 ~ 2018年3月6日	(計 208 台)	

【注意事項】

※対象車両の車台番号の範囲内であっても、対象とならない車両も含まれている場合があります。
 ※本お知らせに記載の情報は掲載時点の内容であり、変更される場合があります。

リコールに関するご質問は、お近くの販売店、または、下記の弊社品質統括室へお問合せください。

2020年2月18日
 三菱ロジスネクスト株式会社
 品質統括室
 TEL:075(956)8643