

## 【重要なお知らせ】 フォークリフトのマスト油圧ホースに関する改善対策届出

2020年11月4日、三菱ロジスネクストは、国土交通省に以下の内容の改善対策を届け出致しました。ご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。対象車両を保有のお客様には、販売店等より直接ご連絡のうえ、無償修理を実施いたしますので、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

### 1. 改善対策情報

届出番号	改 601
届出日	2020年11月4日
開始日	2020年11月5日
対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲 及び製作期間	下表の通り
対象台数	15台
不具合の部位(部品名)	荷役装置(アタッチメント用マスト油圧ホース)
不具合の状況	バッテリー式フォークリフトの荷役作業において、アタッチメント用マスト油圧ホースの長さが不適切なため、ホースの張りが強い状態で荷役作業を繰り返すと、ホースがチェーンに強く押し当てられ、ホースが損傷することがある。そのため、ホースに亀裂が生じ、最悪の場合、作動油飛散によりオペレータに危害が加わるおそれがある。
改善対策の内容	全車両、アタッチメント用マスト油圧ホースを対策品に交換し、マスト上部内側に傷防止用のゴム板を追加する。
自動車使用者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：直接訪問、或いは電話等により通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：使用者を全て把握しているため、周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車には、車体前面フロントカバー上隅の運転者席側に白色マーキングを施す。</li> </ul>

### 2. 対象車両

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	改善対策 対象車の台数	備考
ロジスネクスト	ZAF-22C0	「アレシス」	22C0-00994 ~ 22C0-01409 2020年1月28日 ~ 2020年3月13日	4台	
	ZAF-24C0		24C0-00354 ~ 24C0-00931 2019年12月16日 ~ 2020年3月23日	10台	
	ZAF-24D0		24D0-00121 2020年3月19日	1台	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 2019年12月16日 ~ 2020年3月23日	(計15台)	

### 【注意事項】

- ※対象車両の車台番号の範囲内であっても、対象とならない車両も含まれている場合があります。
- ※本お知らせに記載の情報は掲載時点の内容であり、変更される場合があります。

改善対策に関するご質問は、お近くの販売店、または、下記の弊社品質統括室へお問合せください。

2020年11月4日  
三菱ロジスネクスト株式会社  
品質統括室  
TEL : 075(956)8643