

【重要なお知らせ】 フォークリフトのバッテリーに関するリコール届出

2021年1月26日、三菱ロジスネクストは、国土交通省に以下の内容のリコールを届け出致しました。ご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。対象車両を保有のお客様には、販売店等より直接ご連絡のうえ、無償修理を実施いたしますので、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

1. リコール情報

届出番号	4882
届出日	2021年1月26日
開始日	2021年2月1日
対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲 及び製作期間	下表の通り
対象台数	31台
不具合の部位(部品名)	電気装置(バッテリー)
不具合の状況	バッテリー式フォークリフトのバッテリーにおいて、正極側ポール部のポールパッキンに不純物が混入したものがあある。そのため、特定のポールと当該不純物の組み合わせにより腐食物が生成され、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、ポールが破断して車両へ電源が供給されず、走行できなくなるおそれがある。
改善措置の内容	全車両、バッテリーを点検し、特定のポール且つ不純物が混入したポールパッキンを使用しているバッテリーは良品に交換する。
自動車使用者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を全て把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、車体前面フロントカバー上隅の運転者席側にNo. 4882のステッカーを貼付ける。

2. 対象車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
ニチユ	ZAF-216E	「トリンカ」	216E-01644 ~ 216E-01736 2018年5月16日 ~ 2018年8月22日	9	
	ZAF-288E		288E-00838 ~ 288E-01111 2018年4月14日 ~ 2018年8月28日	10	
	ZAF-221E	「トランサ」	221E-27242 ~ 221E-28181 2018年4月23日 ~ 2018年9月5日	9	
	ZAF-241C		241C-14299 ~ 241C-14409 2018年5月26日 ~ 2018年7月3日	2	
TCM	F98	「FB15-8」	7P1-40830 2018年4月17日	1	
	(計5型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 2018年4月14日 ~ 2018年9月5日	(計31台)	

【注意事項】

- ※対象車両の車台番号の範囲内であっても、対象とならない車両も含まれている場合があります。
- ※本お知らせに記載の情報は掲載時点の内容であり、変更される場合があります。
- ※リコール対象車以外の構内作業専用車についてもリコール対象車と同様の措置を行います。

サービス用として以下期間に製作されたバッテリーについても同様の改善措置を実施する。

対象製品	バッテリー型式	対象バッテリーの製作期間	対象個数	備考
バッテリー	「3RF15-GI565-13AB」 「3RF15-I7C-13B」 「3RF19-F5N-13AB」 「3XQ5-GD600-B」 「3Y02-D8AC-13AS」 「3YQ2-GD565-13AB」 「5RH-F3C-13B」 「5RJ-F5N-13B」 「5RJ-F5N-13S」 「5RJ-F6A-13AB」 「5RK-GI565-13AB」 「5RK-I7C-13AB」 「5RK-I7C-13AS」 「5RK-I7C-13B」 「D8AC-24-6T-B」 「D8AC-24-6T-AB」	2018年4月1日～2018年6月30日	37	
		合 計	(計 37 個)	

リコールに関するご質問は、お近くの販売店、または、下記の弊社品質統括室へお問合せください。

2021年1月26日
三菱ロジスネクスト株式会社
品質統括室
TEL : 075(956)8643