

## 【重要なお知らせ】

### ターレットトラックの後輪ブレーキに関するリコール届出

2021年12月7日、三菱ロジスネクストは、国土交通省に以下の内容のリコールを届け出いたしました。ご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。対象車両を保有のお客様には、販売店等より直接ご連絡のうえ、無償修理を実施いたしますので、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

#### 1. リコール情報

届出番号	5062
届出日	2021年12月7日
開始日	2021年12月8日
対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲 及び製作期間	下表の通り
対象台数	20台
不具合の部位 (部品名)	制動装置 (後輪ブレーキ固定部材)
不具合の状況	左右の後輪ブレーキをリヤアクスルシャフトに固定する部材の溶接が不適切なため、そのまま使用を続けると左右何れかの部材がリヤアクスルシャフトから外れるものがある。そのため、ブレーキ操作時に片側の後輪ブレーキ及び前輪の回生ブレーキでの制動となり、制動停止距離が長くなるおそれがある。
改善措置の内容	全車両、リヤアクスルを良品に交換する。
自動車使用者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者：直接訪問で通知する。</li> <li>・ 自動車特定整備事業者等：使用者を全て把握しているため、周知のための措置はとらない。</li> <li>・ 改善実施済車には、車両背面バックレスト側面の中間位置辺りにNo. 5062のステッカーを貼付ける。</li> </ul>

## 2. 対象車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数	備考
ニチュ	471AB	「エレトラック」	471AB-6231～471AB-6429 2020年12月1日～2021年7月12日	20	

### 【注意事項】

※対象車両の車台番号の範囲内であっても、対象とならない車両も含まれている場合があります。

※本お知らせに記載の情報は掲載時点の内容であり、変更される場合があります。

※リコール対象車以外の構内作業専用車についてもリコール対象車と同様の措置を行います。

リコールに関するご質問は、お近くの販売店、または下記の弊社品質統括室へお問合せください。

2021年12月7日  
三菱ロジスネクスト株式会社  
品質統括室  
TEL : 075(956)8643