

【重要なお知らせ】 スキッドステアローダーの HST モーターに関するリコール届出

2020年2月26日、三菱ロジスネクストは、国土交通省に以下の内容のリコールを届け出致しました。ご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。対象車両を保有のお客様には、販売店等より直接ご連絡のうえ、無償修理を実施いたしますので、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

1. リコール情報

届出番号	4671
届出日	2020年2月26日
開始日	2020年2月27日
対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	下表の通り
対象台数	13台
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(HST モーター)
不具合の状況	スキッドステアローダーの静油圧式無段変速機(HST)において、設計時の作動油の選定が不適切なため、高荷重環境下で作動油の粘度が低下し、HST モーター内のローラ等が摩耗・損傷し異音が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、HSTモーターが回転しなくなり、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。
改善措置の内容	全車両、左右HSTモーターを新品に交換し、作動油を対策品(GPⅠからGPⅢ)に交換する。なお、全使用者に対して、今後、作動油(GPⅢ)を使用するよう周知する。
自動車使用者等に周知させるための措置	・使用者:直接訪問、或いは電話等により通知する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を全て把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、ヘッドガード内部のシート右後のフレームにNo. 4671のステッカーを貼付ける。

2. 対象車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数	備考
ユニキャリア	YDM-B14	「SL7」 「SL9」	B14-00054 ~ B14-00406 2016年12月1日 ~ 2018年5月10日	13	
	(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 2016年12月1日 ~ 2018年5月10日	(計13台)	

【注意事項】

※対象車両の車台番号の範囲内であっても、対象とならない車両も含まれている場合があります。

※本お知らせに記載の情報は掲載時点の内容であり、変更される場合があります。

リコールに関するご質問は、お近くの販売店、または、下記の弊社品質統括室へお問合せください。

2020年2月26日
三菱ロジスネクスト株式会社
品質統括室
TEL:075(956)8643