

【重要なお知らせ】 フォークリフトのトランスに関するリコール届出

2020 年 11 月 10 日、三菱ロジスネクストは、国土交通省に以下の内容のリコールを届け出致しました。ご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。対象車両を保有のお客様には、販売店等より直接ご連絡のうえ、無償修理を実施いたしますので、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

1. リコール情報

届出番号	4833
届出日	2020 年 11 月 10 日
開始日	2020 年 11 月 13 日
対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲 及び製作期間	下表の通り
対象台数	8 台
不具合の部位 (部品名)	電気装置 (トランス)
不具合の状況	バッテリー式フォークリフトの充電用トランスにおいて、取付ボルトに使用する平座金の枚数が不足しているため、ボルト締付け後に軸力が低下し、路面からの振動で取付ボルトが緩み脱落することがある。そのため、そのまま使用を続けると、トランスが脱落し、最悪の場合、トランスとバッテリーケーブルの間に短絡が起こり、車両火災に至るおそれがある。
改善措置の内容	全車両、適切な枚数の平座金を使用してトランスを取り付ける。 なお、トランスの取付部材に変形又は折損が見られる場合は、トランスを交換する。
自動車使用者等に周知させるための措置	・ 使用者：直接訪問で通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：使用者を全て把握しているので、周知のための措置はとらない。 ・ 改善実施済車には、車体前面フロントカバー上隅の運転者席側に No. 4833 のステッカーを貼付ける。

2. 対象車両

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
ニチユ	244AA	「トランサー」	244AA-1086 ～ 244AA-1117 2018 年 6 月 19 日 ～ 2019 年 7 月 1 日	5 台	
	254AA		254AA-0411 ～ 254AA-0437 2018 年 10 月 5 日 ～ 2019 年 9 月 28 日	3 台	
	(計 2 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 2018 年 6 月 19 日 ～ 2019 年 9 月 28 日	(計 8 台)	

【注意事項】

※対象車両の車台番号の範囲内であっても、対象とならない車両も含まれている場合があります。
※本お知らせに記載の情報は掲載時点の内容であり、変更される場合があります。

リコールに関するご質問は、お近くの販売店、または、下記の弊社品質統括室へお問合せください。

2020 年 11 月 10 日
三菱ロジスネクスト株式会社
品質統括室
TEL : 075 (956) 8643