

【リコール情報】 フォークリフトの駐車ブレーキに関するリコールについて

2016年12月21日、ニチユ三菱フォークリフトは国土交通省に対して、下記のリコール届出書を提出しましたので、お知らせいたします。

リコール情報

届出番号	3961
届出日	2016年12月21日
開始日	2016年12月21日
対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	下表の通り
対象台数	6台
不具合の部位(部品名)	駐車ブレーキ(ブレーキケーブル調整用スクリュー)
不具合の状況	フォークリフトの駐車ブレーキにおいて、ブレーキケーブル調整用スクリューの調整が不適切なため、駐車ブレーキの制動力が不足しているものがある。そのため、保安基準第12条の基準に適合しないおそれがある。
改善措置の内容	全車両、ブレーキケーブル調整用スクリューを調整する。
自動車使用者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: 直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者: 使用者を全て把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車: 車体前面フロントカバー上隅の運転者席側にNo.3961のステッカーを貼付ける。

対象となる車

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数	備考
三菱	EDM-F16D	三菱フォークリフト	F16D-55458 平成25年12月25日	1	
	EDM-F14E		F14E-12453~F14E-81082 平成25年9月10日~平成27年1月23日	2	
	EBT-F13F		F13F-10362 平成26年8月27日	1	
ニチユ 三菱	YDM-F14F		F14F-10043~F14F-80096 平成27年10月23日~平成28年3月7日	2	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年9月10日~平成28年3月7日	(計6台)	

【注意事項】

- ・リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

- ・本件は、平成 28 年 11 月 2 日にリコール届出番号 3919 にて届出を行いました^が、対象車両の台数に一部誤りがあることが判明したため、追加する対象車を新たに届出るものです。
- ・ニュースリリースに記載されている情報は発表時のものであり、予告なしに変更される場合があります。

2016 年 12 月 21 日
ニチュ三菱フォークリフト株式会社
品質保証部
TEL:075(956)8643