

【重要なお知らせ】 フォークリフトのEGRバルブリレーに関するリコール届出

2019年1月16日、三菱ロジスネクストは、国土交通省に以下の内容のリコールを届け出致しました。ご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。対象車両を保有のお客様には、販売店等より直接ご連絡のうえ、無償修理を実施いたしますので、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

1. リコール情報

届出番号	4409
届出日	2019年1月16日
開始日	2019年1月17日
対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	下表の通り
対象台数	126台
不具合の部位(部品名)	電気装置(EGRバルブリレー)
不具合の状況	フォークリフトの電気装置において、EGRバルブリレーの選定が不適切なため、コイルの耐久性が不足している。そのため、当該リレーが早期に破損してEGR制御ができなくなり、最悪の場合、NOxが排ガス規制値を超えるおそれがある。
改善措置の内容	全車両、EGRバルブリレー及びリレーブラケットアセンブリを対策品に交換し、サブハーネス及びバンドを追加する。
自動車使用者等に周知させるための措置	・使用者:直接訪問、或いは電話等により通知する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を全て把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、車体前面フロントカバー上隅の運転者席側にNo.4409のステッカーを貼付ける。

2. 対象車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数	備考
ユニキャ リア	YDM-F199	「ユニキャリア フォークリフ ト」	F199-00051～F199-00291 2018年4月23日～2018年11月1日	98	
	YDM-F200		F200-00050～F200-00291 2018年4月23日～2018年10月30日	22	
	YDM-F201		F201-00050～F201-00051 2018年9月20日～2018年9月21日	2	
	YDM-F202		F202-00050～F202-00368 2018年7月18日～2018年10月5日	4	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 2018年4月23日～2018年11月1日	(計126台)	

【注意事項】

※対象車両の車台番号の範囲内であっても、対象とならない車両も含まれている場合があります。

※本お知らせに記載の情報は掲載時点の内容であり、変更される場合があります。

リコールに関するご質問は、お近くの販売店、または、下記の弊社品質統括室へお問合せください。

2019年1月16日
三菱ロジスネクスト株式会社
品質統括室
TEL:075(956)8643